


Ocena koparki gašienicowej		www.mevas.net	
klient, lokalizacja	x	vers 12-24	
data	07-01-2025		
pojazd, typ	Komatsu 2xx	odczytane godziny	8xx
nr seryjny	xxx	rok	2008
inspektor	x	długość wysięgnika	3,20
CE <input checked="" type="checkbox"/>	zawór zwrotny ramienia <input checked="" type="checkbox"/>	regulowane ramię <input type="checkbox"/>	DPF <input type="checkbox"/> DEF (AdBlue) <input type="checkbox"/>
centralne smarowanie <input type="checkbox"/>	zawór zwrotny wysięgnika <input type="checkbox"/>	pług stabilizujący <input type="checkbox"/>	A/C <input type="checkbox"/>
linka młota hydr. <input checked="" type="checkbox"/>	linka do nożyc <input checked="" type="checkbox"/>	typ szybkozłącza:	Lehnhoff HS25SD
kabina		drzwi kabiny, pokrowce	dobry
fotel, podłokietniki	dziura na oparciu	okna, lusterka	dobry / lusterko połamane
przełączniki, dźwignie	dobry	wycieraczki, spryskiwacze	wytarte pióra / ok
kontrolki, lampy ostrzegawcze	dobry	mata podłogowa	dobry
klimatyzacja/ogrzewanie	za zimno by sprawdzić	konstrukcja kabiny	dobry
silnik			
wycieki, uszczelki	nie ma	nr seryjny	SWG1-620001
stan i poziom oleju	próbka pobrana / dobry	system chłodzenia	dobry
wydech, tłumik	dobry	przedmuch	niewielki
zadymienie	normalny	paski, filtry	dobry
norma emisji spalin	dobry	stan płynnych części	dobry
inspekcja wizualna		pokrywy	dobry
podwozie, rama gašienic	dobry	drzwi boczne	dobry
drzwi silnika	dobry	brak wody, przedziały	dobry
stopnie, poręcze	3 stopnie pogięte	derżak, drabinki	lekko wgnieciona drabinka
ramię kopiące	popękany	światła, akumulatory	niektóre nie działają / dobry
wysięgnik	porysowany od zderzaka	lakier	dobry
hydraulika		cylinder ramienia	oba mają wyciek
przewody, linie, przekładnia	niektóre mają wyciek	cylinder wysięgnika	wyciek
pompy, rozdzielacze	niektóre mają wyciek, próbki	cylinder zamykania tyżki	dobry
test funkcjonalności		ramienna - zynne opadanie ram.	nie
sworznie ramienia	umiarkowany luz	hałas z pompy	normalny
sworznie wysięgnika	umiarkowany luz	luz pierścienia obrotowego	1,5mm
sworznie tyżki	duży luz	elektryka	ok
obrót / hamulec obrotowy	umiarkowany luz	układ napędowy	2)
dodatkowe narzędzia		tyżka 2: rozmiar, typ	brak
tyżka 0: rozmiar, typ	2,07 mm	stan	brak
stan	dobry	stan szybkozłącza	nie otwiera się
Podwozie, gašienice		rolki jezdne	5%
tuleje łańcucha	50%	ogniwa łańcucha	50%
klepki łańcucha	50%	zębaki	10%
koło napinające	50%	podziałka łańc. gašienic	
rolka podtrzymująca	50%	szerokość klepki łańcucha	650mm
Problemy, szczegóły:			
1) pęknięty zawias w drzwiach pompy			
2) pojazd jedzie tylko prosto, nie jest możliwe włączenie gašienicy stojąc w miejscu			
- poziom oleju w przekładni jest za wysoki, poręcz jest wygięta			
- całe podwozie jest zastłonięte zamrzniętym brudem, przybliżona pozostała żywotność			
rozmiary transportu dł. x szer. x wys.:		12m x 3,50m x 3,60m	