


Ocena koparko-ładowarki		www.mevas.net		
klient, lokalizacja	x	vers 12-24		
inspektor	x			
pojazd / typ	CAT 9xx	odczytane godziny	8523	
nr seryjny	123456	rok	2000	
CE <input checked="" type="checkbox"/>	A/C <input checked="" type="checkbox"/>	EPA <input checked="" type="checkbox"/>	RCS <input type="checkbox"/>	przedłużony wysięgnik <input checked="" type="checkbox"/>
widły <input type="checkbox"/>	linie hydrauliczne <input checked="" type="checkbox"/>	zawór zwrotny dźwaka <input type="checkbox"/>	książka serwisowa <input type="checkbox"/>	
tylne złącze <input type="checkbox"/>	wszystkie koła skrętne <input type="checkbox"/>	zawór zwrotny ramienia <input type="checkbox"/>	instrukcja <input checked="" type="checkbox"/>	
kabina		drzwi kabiny	dobry	
fotel, podłokietniki	dobry	okna, lusterka	lewe lust. stłuczone	
przełączniki, dźwignie	dobry	wycieraczki, spryskiwacze	dobry	
kontrolki, lampy	dobry	mata podlogowa	dobry	
klimatyzacja / ogrzewanie	za zimno by sprawd./do	budowa kabiny	dobry	
silnik				
wycieki, uszczelki	wyciek na pokrywie	nr seryjny	123456	
stan i poziom oleju	dobry	system chłodzenia	dobry	
wydech, tłumik	dobry	przedmuchy	normalny	
zadymienie	normalne	paski i filtry	serwis	
norma emisji spalin	dobry	stan płynu chłodniczego	dobry	
zewnętrzne		blacha	dobry	
podwozie	dobry	ślizgniki	dobry	
pokrywa silnika	dobry	światła, akumulatory	brak w pr.lampie wymiana	
schody, poręcze	uszczerbek na lewej poręczy	klucze	dobry	
inspekcja wizualna		wycieki ze skrzyni biegów	brak	
ramię	dobry	osie, dyferencjały	dobry	
wysięgnik	dobry	ramię ładowarki i poł. ruchome	dobry	
wysuw. przedł.wysięgnika	dobry	felgi, nakładki	dobry	
hydraulika		siłownik ramienia	dobry	
węże, linki	dobry	siłownik wysięgnika	dobry	
blok pompy i zaworów	dobry	siłownik łyżki	dobry	
sił. podnoszenia i przechwyty	dobry	siłowniki skrętu ramienia	dobry	
test funkcjonalności		sił. ramienia i poł. Ruchome	dobry	
sworznie ramienia	umiarkowany	podpory i stopy podpór	dobry	
sworznie wysięgnika i przedł.	umiarkowany	blokada ramienia	ciężko się operuje	
ukł. kinemat. cz. i zamoc. łyżki	duży luz	test jazdy	umiarkowany	
piónowe sworznie	duży luz	sterowanie (wszystkie tryby)	dobry	
przesuw boczny ramienia	umiarkowany	hamulec, hamulec ręczny	dobry	
dotatkowe	OTD <input type="checkbox"/> 4x1 <input checked="" type="checkbox"/>	tylna łyżka 2	brak	
przednia łyżka	zużyty od spodu	tylna łyżka 3	brak	
tylna łyżka 0	60mm	tylne szybkozłącze (do łyżki)	brak	
opony	mm (%) pozostałe	rozmiar, marka	stan ogólny	
przednia prawa	15mm	Goodyear 12,5/80-18	lekkie zacięcia	
przednia lewa	20mm	Destone 12,5/80-18		
tylna prawa	19mm	Goodyear 16,9-28	lekkie zacięcia	
tylna lewa	20mm	Goodyear 16,9-28	lekkie zacięcia	
Problemy, szczegóły:				
Pojazd jest w ogólnym dobrym stanie. Zalecany serwis pasków i filtrów w silniku.				
wymiary maszyny [dł. x szer. x wys.]:		6,1m x 2,2m x 2,95m		