

Ocena frezarki do asfaltu		www.mevas.net	
klient:	xxx	vers 12-24	
data:	18.02.2019		
pojazd / typ:	Wirtgen W100	lokalizacja:	x
nr seryjny:	xxx	odczytane godziny:	3400
inspektor	ABC	rok:	2009
CE <input checked="" type="checkbox"/> EPA <input checked="" type="checkbox"/>	zadaszenie <input type="checkbox"/>	zraszacz <input checked="" type="checkbox"/>	zdalne sterowanie <input type="checkbox"/>
auro smarowanie <input type="checkbox"/>	auto poziomowanie <input type="checkbox"/>	czujnik nachylenia <input type="checkbox"/>	czujniki utradźwiękowe <input type="checkbox"/>
kabina operatora		deska rozdzielcza, pokr	dobry
fotele, podłokietniki	dobry	rama, zadaszenie	brak
przełączniki, dźwignie	dobry	wyświetlacz, lampy ostrz	pozostałości po naklejce
kontrolki, lampy ostrzeg	dobry	podłoga, maty	dobry
silnik			
wycieki, uszczelki	brak	marka i typ	Deutz xxx
stan i poziom oleju	dobry	system chłodzenia	dobry
wydech, tłumik	dobry	przedmuchy	normalne
zadymienie	normalne	paski, filtry	dobry
norma emisji spalin	w normie	stan płynu chłodniczego	dobry
zewnętrzne		podwozie przewoźnik	dobry
podwozie	dobry	taśma przenośnika	dobry
belki osi	dobry	czujniki regulowania	brak
schody, poręcze	dobry	gniazda czujników	brak
przegrodym pokrywy	dobry	łaki	dobry
bęben frezujący		rolki w głównym łożysku	dobry
główna rama	dobry	budowa, osłony	dobry
mandrel bębna	dobry	typ i stan noży	dobry
regulacja wysokości bęb	dobry	podkładki osłony	dobry
hydraulika		węże, linki hydraulic	prześwit na niektórych złączach
siłowniki	liczne wycieki oleju	hałas z pomp	dobry
test funkcjonalności		jazdą do przodu	dobry
sterowanie	dobry	jazdą do tyłu	dobry
wirnik regulacji wys.	dobry	przełącznik/ham.bezp.	dobry
podwozie z reg.wys.	dobry	dostosowanie przenośni	dobry
czujniki poziomowania	brak	czujnik nachylenia	brak
podwozie		problemy	
Przednia lewa	dobry	pozostało mm (%)	
Przednia prawa	dobry	60%	
Tylna lewa	wciąż w regulacji	40%	
Tylna prawa	zużyta, kilka pęknięciami	25%	
Inne końcówki / dodatki			
Brak zainstalowanych czujników			
Problemy, szczegó			
Naprężone spawy w obszarze obudowy prawego tylnego koła.			
Prawa pokrywa obrotowa jest zużyta.			
Pojazd jest w ogólnym dobrym stanie. Zalecane drobne naprawy i wymiany.			
gabaryty transportu [dł. X szer. X wys.] w metrach:		4,73 x 2,26 x 2,65	