


Rapport Finisseur Travaux Routiers		www.mevas.net Client: Vinci Inspecteur, date: Chris, 24.06.2024 Marque/Type: Voegele Super 1800i No. de série 14823565 CE ☒ EPA ☐ Toit protecteur ☒ chauffage de table électrique ☒ largeur max. travail: Année: 2021 heures (jauge): 2.754 Extension boxes ☒ chauffage de table au gaz ☐	
poste de commande		marche pieds Marchepied droit manquant tapis de sol endommagé contrôle chauffage bon état balustrades bon état toit protecteur bon état feux de travail manque	
Moteur		No. de série 2358974 refroidissement bon état fuites des gaz normal courroie, filtres bon état état liquide refr. eau pure !	
Extérieur		convoyeur à vis bon état extension de table bon état rail de guidage bon état table vibrante 11-13mm, OK tamper-compactage bon état afficheurs nivellement bon état palpeurs à ultrasons non disponible	
hydrauliques		verin d'extension bon état cylindres nivellement bon état moteur de vibration bon état	
test fonctionnel		tamper vibration en service extension de table en service chauffage de table en service contrôle hauteur en service contrôle de pente OK	
syst. conduite		dommages	
patins ou pneus		droite (% restant)	gauche (% restant)
galets, guides		50%	50%
chénilles		70%	70%
entraînements finals		60%	60%
État des tables (mesure en mm)			
droite		droite extension	14mm
gauche		gauche extension	13mm
problems, réparations, recommandation			
Les batteries étaient à plat. Il a fallu donner une impulsion de démarrage. Le convoyeur à chaîne doit être réglé et nettoyé. Selon le vendeur, les capteurs à ultrasons sont encore en cours de livraison.			
La machine est prête à l'emploi avec quelques petits défauts.			
dimension for transport LO x LA x HA metres:			
6,2 x 3,5 x 3,0			



Le rapport original comprend 80 photos et une vidéo.
 Tous droits réservés sur le document par Mevas www.mevas.fr